

# **Xacti LIVE (CX-WL100/W)**

## **Windows PC 接続 編**


---

本書では、CX-WL100とWindows PCを接続する方法を説明します。

**V3.00a**

# 1. 接続

## ① 下記の接続図通りに、カメラとWindows PCを接続する



※Windows PC との無線接続はできません。USB(Web)カメラとしてのみご利用いただけます。

## 2. ライブビューの表示・設定変更

### ②-1 PCに アプリダウンロードができる場合

Windows PCで  
ライブビューの表示・カメラ設定変更  
をするには専用アプリ  
『XactiViewer for Windows』が必要です。  
下記より、ダウンロードしてください。

XactiViewer for Windows  
ダウンロード

[https://xacti-co.com/service/wearable\\_camera/wearable\\_camera\\_support/](https://xacti-co.com/service/wearable_camera/wearable_camera_support/)

### ②-2 PCに アプリダウンロードができない場合

アプリダウンロードが難しい場合、  
ライブビューの表示のみであれば、  
Windows 標準カメラアプリ  
『Windows カメラ - Microsoft Apps』で  
カメラを使用することが出来ます。  
※Windows PC には標準で入っていることが多いです。

Windows カメラ - Microsoft App  
詳細

<https://apps.microsoft.com/detail/9WZDNCRFJBBG?launch=true&mode=full&hl=ja-jp&gl=jp&ocid=bingwebsearch>

### ②-3 TeamsやZOOMの外部カメラとして利用する場合



Microsoft TeamsやZOOMなどのWeb会議アプリで、外部カメラとして、  
カメラを利用する場合には、PCと接続するだけで、ライブビューがWeb会議アプリなどに表示されます。  
設定変更は、Web会議アプリ内の設定でできる範囲のみ設定変更が可能です。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら  
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : [support@xacti-co.com](mailto:support@xacti-co.com)

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

\*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく